



Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Tilsynsseksjonen

Kurland Fotballklubb
Att. Ole Kristian Rosvoll
Sandbekkveien 84
1479 KURLAND

Deres ref./deres dato:
/

Vår ref.:
2014/569/HILU

Arkivkode:
M78

Dato:
14.05.2014

Reaksjonsdokument - Tilsynsrapport forbruksanlegg gass

Objektnavn: Kurland Fotballklubb
Adresse: Sandbekkveien 84, 1479 Kurland

gnr/bnr: 83/338

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) gjennomførte tematilsyn den 13. mai 2014 i ovennevnte objekt.
Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6 – 2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med en fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til brannvesenet innen **16.juni 2014**.

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

1. Vedtak om pålegg innen en fastsatt frist, jf. Brann- og eksplosjonsvernloven § 37, første ledd.

Besøk oss på www.nrbr.no

Tilsynsrapport forbruksanlegg gass

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) gjennomførte tematisyn, forbruksanlegg gass tirsdag, 13. mai 2014 i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 20. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 (forebyggendeforskriften) § 6 – 2.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i samsvar med kravene i forebyggendeforskriften, forskrift om håndtering av farlig stoff og HMS-lovgivningen.

Følgende deltok:

Navn:	Funksjon:	Firma:
Ole Kristian Rosvoll	Rep. eier	Kurland Fotballklubb
Hilde Lundgreen	Branninspektør	NRBR

INNLEDNING

Hensikten med tilsynet er å vurdere om forbruksanlegg for gass er dokumentert og driftet i henhold til forskrift av 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering.

OMFANG

Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang tilsynsrapport av dato 09.11.2012, tilgjengelig dokumentasjon og tegninger fra leverandør av anlegget.

DEFINISJONER:

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentarer: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

AVVIK

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1 Manglende risiko og risikovurdering

Avvik fra: Forskrift om håndtering av farlig stoff §14
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6

Kommentarer:

1. Risiko skal være redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås. Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle faser, herunder prosjektering, installasjon, drift og avvikling. Risikovurdering skal inkludere interne og eksterne forhold samt uønskede tilsiktede handlinger. På bakgrunn av vurderingen skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen. Tiltak kan være av forebyggende og/eller skadebegrensende art (tekniske eller organisatoriske), eventuelt i kombinasjon med arealmessige begrensninger og informasjon til omgivelsene. Risikovurderingen skal jevnlig gjennomgås og oppdateres.

Besøk oss på www.nrbr.no

2. Utvendig lagring av brennbart materiale inntil veggene på fyrhuset, for mye snø frem for fordelingsskapet, om manuelt sløkkeutstyr (2005) virker som forutsatt, manglende kontroll på manuelt sløkkeutstyr av sakkyndig personell er bl.a. momenter som bør inngå som en del av risikovurderingen.

Under tilsynet ble det konstatert at manuelt sløkkeutstyr i fyrhuset ikke er blitt kontrollert av kvalifisert personell.

Avvik 2 Manglende avvikssystem

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5

Kommentarer:

1. Mangelfull oppfølging av avvik i kontrollrapport
2. Mangelfull rutine for å avdekke, rette opp og forebygge avvik på gassanlegget

Avvik 3 Det er ikke system for opplæring av personell (nøkkelpersoner) i forbindelse med håndtering av farlig stoff

Kommentar:

1. Ansvarlig person på anlegget har fått opplæring av Rognstad VVS. Personen skal ha tilstrekkelig kompetanse slik at uhell unngås.
2. Virksomheten skal ha system for opplæring. Virksomheten skal påse at nye- og personer som er i bane gruppa (nøkkelpersoner) har nødvendig opplæring. Slik opplæring kan f.eks. være gjennomgang av driftsprosedyrer, de farlige stoffenes egenskaper, evakueringsplan, forholdsregler ved uhell og ulykker med mer.
3. All opplæring skal dokumenteres.

ANMERKNINGER

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet.

Anmerkning 1 Beredskapsplan

Kommentar:

1. Det er utarbeidet en beredskapsplan som sikrer at eier/bruker er i stand til å håndtere uhell og ulykker som kan inntreffe. Når virksomheten har utarbeidet risikoanalysen, kan denne legges til grunn. I bakgrunn av risikoanalysen kan det være nødvendig og oppdatere beredskapsplanen. Planen skal gjenspeile risikopotensialet i virksomheten og de ulykkessituasjoner som vil kunne oppstå.
2. Det er viktig at alle sentrale personer er gjort kjent med innholdet i planen, vet hva de skal gjøre hvis det skjer et uhell med farlig stoff og vet hvor de skal samles.
3. Beredskapen må øves.

OPPSUMMERING

Eiers representant er gjort kjent med avdekkede avvik og det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik som er angitt i rapporten.

Besøk oss på www.nrbr.no

TILBAKEMELDING

Under henvisning til forebyggendeforskriften § 6 – 2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med en fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til brannvesenet innen 16.06.2014

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Hilde Lundgreen, som kan treffes på 96011353 alternativt hilde.lundgreen@nrbr.no

Med hilsen

Per-Kristian Knepp
Stedfortredende seksjonsleder tilsyn

Hilde Lundgreen
branninspektør

Dokumentet er elektronisk godkjent