



**Nedre Romerike
brann- og redningsvesen IKS
Forebyggende avdeling**

Kurland fotballklubb
Att. Ole Rosvoll
Sandbekkveien 84

2006 LØVENSTAD

Deres ref./deres dato:

/

Vår ref.:

2012/671/TOBJ

Arkivkode:

540.1

Dato:

09.11.2012

Følg brev - reaksjonsdokument

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS gjennomførte tilsyn den 8. november 2012 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.


Tilbakemelding


Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6 – 2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med en fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til brannvesenet innen 9. desember 2012.

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg innen en fastsatt frist, jf. Brann- og eksplosjonsvernloven § 37, første ledd.

Med hilsen


Sven Knapskog
avdelingsleder


Tore Bjareng
branninspektør



**Nedre Romerike
brann- og redningsvesen IKS
Forebyggende avdeling**

Kurland fotballklubb
Att. Ole Rosvoll
Sandbekkveien 84
2006 LØVENSTAD

Deres ref./deres dato:
/

Vår ref.:
2012/671/TOBJ

Arkivkode:
540.1

Dato:
12.11.2012

Tilsynsrapport forbruksanlegg gass

Objektnavn: Kurland Fotballklubb
Adresse: Sandbekkveien 84, 2006 Løvenstad
G.nr. 83 B.nr 338

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS gjennomførte tilsyn **8. november 2012** i ovennevnte objekt. Tilsynet ble formelt gjennomført i medhold av Forskrift av 8. juni 2009 om håndtering av farlig stoff § 23.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i samsvar med kravene i ovennevnte forskrift og Forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 (forebyggendeforskriften).

Til stede ved tilsynet:

For eier: Ole Rosvold
For brannvesenet: Tore Bjareng

INNLEDNING

Hensikten med tilsynet er å vurdere om forbruksanlegg for gass er dokumentert og driftet i henhold til forskrift av 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

OMFANG

Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon og tegninger fra leverandør av anlegget.

DEFINISJONER:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

AVVIK

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1 Manglende risikovurdering

Avvik fra:

- Forebyggendeforskriften § 3-1
- Forskrift om håndtering av farlig stoff §14
- Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6

Kommentarer:

- Eier eller bruker av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff og virksomheter som håndterer farlig stoff skal sørge for at risikoen er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås. Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder prosjektering, etablering, drift og avvikling.

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer med hensyn på håndtering av farlig stoff og på denne bakgrunn vurdere risiko. Vurderingen skal inkludere interne og eksterne forhold samt uønskede tilsiktede handlinger.

På bakgrunn av vurderingen skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Avvik 2 Mangelfull bygningsteknisk dokumentasjon

Avvik fra:

- Forebyggendeforskriften § 2-1

Kommentarer:

- Gassinstallasjonen mangler ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Brannvesenet anser tiltaket som søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1.
- PBL § 20-1 omhandler en rekke typer tiltak som krever søknad og tillatelse. Dette gjelder bl.a. tiltak «på eller i grunnen». Slike tiltak må ikke igangsettes uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og at det deretter foreligger igangsettingstillatelse fra kommunen. Dette gjelder bl.a. for oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. «Oppføring» vil kunne være installasjon av komplette forbruksanlegg for flytende eller gassformig brensel, inklusiv tank, rørledninger og røykkanal.

Avvik 3 Manglende system for egenkontroll av gassinstallasjonen

Avvik fra:

- Forebyggendeforskriften § 2 - 4
- Forskrift om håndtering av farlig stoff § 10
- Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7

Kommentarer:

- Det er ikke utarbeidet rutiner for egenkontroll av anlegget. Hyppighet og omfang skal beskrives av leverandør/produsent av anlegget. Eier eller bruker skal gjennomføre regelmessig egenkontroll med utstyr og anlegg, inklusiv fyringsanlegg, for å sikre at dette opprettholder nødvendig sikkerhet.

Besøk oss på www.nrbr.no

- Egenkontroll må utføres av personell som har fått tilstrekkelig opplæring. Viktige punkter vil være visuell kontroll, enkle funksjonskontroller, kontroll av sikkerhetsutstyr, kontroll av slanger, kontroll av korrosjonsbeskyttelse, orden og ryddighet, tilkomst til stengeventiler, lagring av brannfarlig stoff eller brennbart materiale, slukkemateriell, merking, kontroll av ventilasjonskanaler og -åpninger, kontroll av røykavtrekk, og at beredskaps- og varslingsinstrukser er tilgjengelig. Avvik må utbedres på stedet eller tiltak iverksettes.

Avvik 4 Manglende beredskapsplaner

Avvik fra:

Forebyggendeforskriften § 3 - 4
Forskrift om håndtering av farlig stoff § 19
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6

Kommentarer:

- Det skal utarbeides en beredskapsplan som sikrer at eier / bruker er i stand til å håndtere uhell og ulykker som kan inntreffe. Planen skal redegjøre for ansvars- og oppgavefordeling under innsats, og inneholde varslings-, rømnings-, rednings- og slukkeinstrukser. Risikoanalysen kan legges til grunn. Planen skal gjenspeile risikopotensialet i virksomheten og de ulykkesituasjoner som vil kunne oppstå. Planen skal oppdateres jevnlig og beredskapen øves regelmessig. For små anlegg vil en kortfattet instruks eller oppslag være tilstrekkelig, med informasjon om brannfare, tiltak ved lekkasje eller lukt, varsling, redning, slukking og viktige telefonnumre.

ANDRE FORHOLD

Eier må gjennomgå all dokumentasjon for å sikre at denne er tilstrekkelig sett opp i mot dokumentasjonskravet i gjeldene regelverk for anlegget.


OPPSUMMERING/AVSLUTTENDE MØTE

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått. Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

TILBAKEMELDING

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6 – 2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med en fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til brannvesenet innen **15. desember 2012**.

Med hilsen


Sven Knapskog
avdelingsleder


Tore Bjareng
branninspektør

Besøk oss på www.nrbr.no