



**Nedre Romerike
brann- og redningsvesen IKS
Forebyggende avdeling**

Kurland Fotballklubb
Att. Ole Rosvoll
Sandbekkveien 84
1479 KURLAND

Deres ref.:
Kurland Fotballklubb Att. Ole Rosvoll

Arkiv: M71
Saksnr:2014/569

Saksbehandler:
Hilde Lundgreen

Dato:
08.102015

Tilsynsrapport på forbruksanlegg gass

Objekt: Kurland fotballklubb
Adresse: Sandbekkveien 84, 2006 Løvenstad

gnr/bnr: 83 / 338

Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS gjennomførte tematisyn den 29.09.2015 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 23.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i samsvar med kravene i ovennevnte forskrift samt forebyggendeforskriften.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Ole Rosvoll
For brann- og redningsvesenet: Hilde Lundgreen

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brann- og redningsvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke å betrakte som en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med en gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju, for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt den 13.05.2014.

Dersom det er forhold i tidligere tilsynsrapporter som ikke er utbedret og som ikke er nevnt i denne rapporten, vil disse stå ved lag. Det kan i tillegg gis direkte pålegg om utbedring av avvik som skulle vært utbedret.

DEFINISJONER:

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkninger: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentarer: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Ingen avvik ble avdekket under tilsynet.

Anmerkninger

Følgende anmerkning ble avdekket under tilsynet:

Anmerkning 1

Situasjonsplan

Kommentarer:

Virksomheten har utarbeidet situasjonsplan, men mangler plassering av tankbil i forbindelse med fylling. Situasjonsplan må oppdateres.

Anmerkning 2

Oppfølging av avvik i kontrollrapporter

Kommentarer:

Virksomheten har rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik på gassanlegget. Virksomheten må huske å dokumentere dette.

Anmerkning 3

Kontroll utført av akkrediterte inspeksjonsorgan

Kommentarer:

Virksomheten har dokumentasjon på at Tolcon KS- system gjennomførte en slik kontroll i 2015. Disse står ikke på listen over godkjente inspeksjonsorgan til DSB i 2015.

Virksomheten må kontakte Norsk Akkreditering for å få oversikten over de som har akkreditering, og avtale om ny kontroll av gassanlegget. (Viser til vår mail datert 02.10.2015 der vi informerer om overnevnte).

OPPSUMMERING AV TILSYNET

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått. Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

TILBAKEMELDING

Da det ikke ble konstatert avvik under tilsynet, vil det ikke være nødvendig med en skriftlig tilbakemelding på denne rapporten.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Hilde Lundgreen, som kan treffes på telefon 960 11 353 alt. e-post: hilde.lundgreen@nrbr.no.

Med hilsen
Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS

Tore Bjareng
seksjonsleder tilsyn

Hilde Lundgreen
branninspektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi: