

VEDR: VARMESENTRAL KURLAND KUNSTGRESSBANE

mellom

KURLAND FOTBALL og ROGNSTAD VVS AS

Kunstgressbane: Sandbekkveien 84 , 2006 Løvenstad

Viser til brev og e-poster i saken vedr. lekkasje i bane og gasskjele.

Rognstad VVS erkjenner ingen ansvar for lekkasjen i banen eller ødelagt gasskjele, viser da til Epsot Viessmann/Parat 7.9.2011 og Rapport Erichsen & Horgen A/S epost 15,8,2011.

Rognstad vil som "Goodwill" bistå med arbeidskostnader for skifting av ny gasskjele siden vi har hatt et godt samarbeid siden anleggs start. Rognstad VVS bekoster arbeidstid rørlegger, evt. nye rørdeler og kostnader for leie av truck for å løfte inn ny kjele, samt igangkjøring av gassbrenner. Rognstad VVS vil også ta en trykkprøving av anlegget når vi er ferdig. Ivar hos Rognstad VVS vil utføre jobben.

Det gis ny garanti på ny Viessmann fyrkjele, øvrige komponenter er det ikke utvidet garanti. Vi har trykkprøvet ekspansjonskar som var ødelagt iht Rapport Eriksen & Horgen, det bekrefter vi at er i orden. Dersom det fortsatt viser seg å være ødelagt når vi starter opp kjelen i høst vil vi bytte karet uten kostnader for kunden.

Utførelse vil skje før fyringssesongen starter, forutsatt signert avtale iløpet uke 38.

Kurland fotballklubb bekoster ny gasskjele 113 375,- inkludert moms og evt. frostvæske iht medgått liter som går med til å fylle opp banen. Kurland besørger å ta ut fyrhusdør og montere den igjen etterpå, samt litt hjelp til å løfte inn nye kjele. Kurland besørger også for å kaste / fjerne defekt kjele. Kurland vil få faktura ifra Rognstad VVS på gasskjele iht avtalt beløp over uten påslag.

" Kurland fotball kan ikke stille eller kreve ytterlige økonomiske krav eller ansvar til Rognstad VVS i denne saken, den ansees som helt avsluttet ifra begge parter sin side, forutsatt at varmesentralen "dvs rør og utstyr innvendig i fyrrom" blir i orden etter kjelebytte."

Dersom driftsproblemene skulle fortsette selv etter at vi har byttet kjele, er årsaken mest sannsynlig en feil i en annen del av anlegget (altså utenfor fyrhuset). Det har i tilfelle selvsagt Rognstad VVS ikke noe ansvar for.

Dato:

Sted:

Rognstad VVS

Håkon Rognstad

Sign: _____

Kurland Fotball

Ole Kristian Rosvoll

Sign: _____